



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ที่ ตร๕๓๑๐๔/๕๑๙

วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่เทศบาลตำบลหนองเสม็ด

เรียน ปลัดเทศบาล/นายกเทศมนตรีตำบลหนองเสม็ด

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีหนังสือแจ้งแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการบริหารจัดการน้ำเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำเสียนั้น

จากการสำรวจสภาพน้ำเสียในพื้นที่เทศบาลตำบลหนองเสม็ด หมู่ที่ ๑ ถึงหมู่ที่ ๗ พบว่ามีน้ำเสียที่ส่งกลิ่นเหม็น หมู่ที่ ๖ และหมู่ที่ ๗ เป็นน้ำที่ผ่านการใช้ในครัวเรือนแล้วปล่อยลงสู่รางระบายน้ำ ทำให้เกิดน้ำขัง ไม่มีการระบายน้ำจึงส่งกลิ่นเหม็นสร้างความรำคาญให้กับประชาชนบริเวณใกล้เคียง ในการนี้จะได้นำข้อมูลที่ได้ไปใช้ประกอบการวิเคราะห์ พิจารณาในการบริหารจัดการน้ำเสีย เพื่อให้เกิดผลดีต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนและสิ่งแวดล้อมต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

วิจิตร สมบัติ

(นางสาวรัตติยา วิจิตรสมบัติ)

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ความเห็นของผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ

.....
.....

.....
.....


(นายกรกฎ มนต์ประสิทธิ์)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 26 ก.ย. 2565


ความเห็นของปลัดเทศบาล

สีหะวิมล


(นายกฤษฎ มนต์ประสิทธิ์)
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล
วันที่ 26 ก.ย. 2565

ความเห็นของนายกเทศมนตรีตำบลหนองเสม็ด

วิมล


(นายกิตติพงษ์ อยู่ระอ)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองเสม็ด
วันที่ 26 ก.ย. 2565

ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสีย

เทศบาลตำบลหนองเสม็ด

ข้อมูลสำรวจ ณ เดือน สิงหาคม ๒๕๖๕

สาเหตุของน้ำเสีย	พื้นที่ประสบปัญหา							
	หมู่ที่๑	หมู่ที่๒	หมู่ที่๓	หมู่ที่๔	หมู่ที่๕	หมู่ที่๖	หมู่ที่๗	หมู่ที่๘
น้ำเสียจากบ้าน ร้านค้าและอาคารที่ทำการ	-	-	-	-	-	√		√
น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม	-	-	-	-	-			
ปุ๋ยที่ใช้ในการเกษตร	-	-	-	-	-			
ผิวดินที่พังทลาย	-	-	-	-	-			
การเลี้ยงปศุสัตว์	-	-	-	-	-			
ยาฆ่าแมลง และยากำจัดวัชพืช	-	-	-	-	-			
ไฟฟ้า	-	-	-	-	-			
การใช้ที่ดินที่ขาดการควบคุม	-	-	-	-	-			



พบน้ำเสีย



ไม่พบน้ำเสีย

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นายกรกฎ มนต์ประสิทธิ์)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม



ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสม็ด
เรื่อง ผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลหนองเสม็ด

ด้วยเทศบาลตำบลหนองเสม็ดได้ดำเนินการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในชุมชน ซึ่งน้ำเสียที่ผ่านการนำไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆ เช่น อาคาร บ้านเรือน ร้านอาหาร เกษตรกรรมการทำปศุสัตว์ เป็นต้น น้ำเสียจึงมีส่วนประกอบต่างๆ ที่มาจากกิจกรรมที่เป็นแหล่งกำเนิดปะปนอยู่ในของเหลวซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหน้าที่รวบรวมแบบบันทึกรายงานผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดมลพิษตามมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ นั้น

เทศบาลตำบลหนองเสม็ดจึงขอรายงานผลการสำรวจข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในชุมชนจากการสำรวจพบว่ามีแหล่งกำเนิดน้ำเสียจากอาคาร บ้านเรือน จำนวน ๒ แห่ง คือ หมู่ที่ ๖ และหมู่ที่ ๗

จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายกิตติพงษ์ อยู่ละออ)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองเสม็ด